

## Attention : Produits Microsemi FTD ne passant pas la Directive RoHS2

Chers utilisateurs, chers clients,

Vous trouverez l'annonce du [10 mars](#) et celle du [5 avril](#) pour les produits Microsemi FTD (ex Symmetricom) ne passant pas la Directive RoHS2.

Les modèles concernés sont les suivants :

- XLi
- 4033A
- 4036B
- 4037A
- 4059B
- 6502B
- PCI-SG 2U

N'hésitez pas à nous contacter pour organiser vos commandes de LBO, la mise en place d'un programme de stockage et/ou vous orienter sur les solutions de remplacement.

Besoin d'un renseignement (documents techniques, prix, délais...)? Veuillez adresser vos demandes à [info.electronique@milexia.fr](mailto:info.electronique@milexia.fr).

Toute l'équipe Temps-Fréquence d'Elexience vous souhaite une bonne journée.

**Suivez notre actualité sur notre page LinkedIn en cliquant [ici](#).**

Conformément à la loi Informatiques et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification vous concernant. Vous pouvez nous demander la suppression de vos coordonnées en envoyant un email à l'adresse ci-dessous.

Pour en savoir plus